





CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretorio@matiasbarbosa.mg.leg.br


INDICAÇÃO Nº 82/26

EMENTA: VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDO E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA MÁRIO LINS DA SILVA REIS, NO CENTRO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 23/02/26


PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:


No uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realização de vistoria técnica e análise de risco no pavimento da Rua Mário Lins da Silva Reis, localizada no Centro, em razão da existência de diversas rachaduras ao longo da via.

A vistoria deverá avaliar as condições estruturais do pavimento e, caso constatado comprometimento que ofereça risco à segurança de pedestres e motoristas, solicita-se que sejam adotadas as providências necessárias para a recuperação do pavimento, de forma a prevenir o agravamento dos danos e garantir condições adequadas de tráfego.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2026.



Diego Damasceno Milioni
- **Professor Diego Milioni** -
Vereador



Antônio Carlos Santos de Miranda
- **Carlão** -
Vereador



Guilherme Macedo Silva
- **Advogado Guilherme Macedo** -
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

Justificação: a presente indicação faz-se necessária diante das diversas rachaduras existentes no pavimento da via mencionada, que indicam possível desgaste ou comprometimento de sua estrutura. Tais irregularidades podem evoluir para buracos ou afundamentos, colocando em risco a segurança dos usuários e causando prejuízos à mobilidade urbana.

A realização de vistoria técnica, com emissão de laudo e posterior recuperação do pavimento, permitirá a correta avaliação das condições do local e a adoção das medidas necessárias para garantir a segurança viária e a adequada conservação da via pública.