



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 159/26

EMENTA: VISTORIA TÉCNICA DA EQUIPE DA DEFESA CIVIL EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ÁLVARO BRAGA, NO CENTRO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG


APROVADO
Sala das Sessões 09/03/26

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de vistoria técnica, por parte da equipe da Defesa Civil, em imóvel localizado na Rua Dr. Álvaro Braga, nº 187, no Centro, para avaliação de risco e adoção das medidas cabíveis, especialmente em razão do desabamento de muro na residência, bem como da presença de fluxo de água proveniente do bairro Santa Terezinha, situação que compromete a segurança do local e de imóveis vizinhos.

Sala das Sessões, 09 de março de 2026.


Weley Rodrigues da Silva
- Eré -
Vereador



Weley Rodrigues da Silva
ERÉ
Vereador

Justificação: a presente indicação justifica-se diante de relatos de que nos fundos do imóvel passa um fluxo de água proveniente do bairro Santa Terezinha, o qual já teria derrubado o muro da residência e atualmente descalça a estrutura da casa vizinha, ampliando o risco de danos estruturais e de acidentes, colocando em risco a integridade da moradora e de terceiros.



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiiasbarbosa

www.matiiasbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

Segundo informações, foi realizada apenas a sinalização do local com fita zebraada, sem que houvesse retorno posterior para avaliação técnica ou adoção de medidas efetivas. Dessa forma, torna-se necessária a vistoria da Defesa Civil, a fim de avaliar a situação e adotar as providências cabíveis para garantir a segurança do imóvel e da área adjacente.


Weley Rodrigues da Silva
ERE
Vereador