



# CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense  
 /camaradematiashbarbosa

[www.matiashbarbosa.mg.leg.br](http://www.matiashbarbosa.mg.leg.br)

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: [diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br](mailto:diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br)


## INDICAÇÃO Nº 387/26

**EMENTA: VISTORIA TÉCNICA E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS EM POSTE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DUTRA LOPARDI, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA**

Exma. Sra.  
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro  
Presidente da Câmara Municipal  
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 25/05/26

  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de que o município interceda junto à Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, para realização de vistoria técnica em poste localizado na Rua José Dutra Lopardi, em frente ao nº 189, no bairro Santa Terezinha (Coordenadas: 21°52'24.9"S 43°18'14.6"W), bem como para adoção das providências cabíveis visando à correção da irregularidade constatada no local.

A medida visa prevenir riscos de agravamento estrutural e garantir melhores condições de segurança na localidade.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2026.

  
Daniel Ronnie Franco  
- Roninho Gás -  
Vereador

**Justificação:** a presente indicação justifica-se pela necessidade de adoção de providências em relação ao poste localizado no ponto mencionado, tendo em vista o aparente comprometimento de sua estrutura.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

[/legislativomatiense](#)  
[/camaradematiiasbarbosa](#)

[www.matiiasbarbosa.mg.leg.br](http://www.matiiasbarbosa.mg.leg.br)

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: [diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br](mailto:diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br)

Conforme constatado no local, o poste apresenta rachaduras, desgaste do concreto e exposição da ferragem interna, situação que pode representar risco à segurança de moradores, pedestres, condutores e usuários da rede elétrica.

Ressalta-se que o adequado estado de conservação das estruturas de distribuição de energia elétrica é medida essencial para prevenção de acidentes e garantia da segurança da população.

Dessa forma, mostra-se necessária a realização de vistoria técnica pela concessionária responsável, bem como a adoção das medidas corretivas pertinentes, inclusive eventual substituição da estrutura, caso constatada a necessidade.