



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 397/26

EMENTA: VISTORIA TÉCNICA EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICTORINO CAMPOS DA ROCHA, NO BAIRRO CIDADE ALTA

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 01/06/26



PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:


No uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realização de vistoria técnica no imóvel localizado na Rua Victorino Campos da Rocha, nº 07, no bairro Cidade Alta, a fim de apurar as possíveis causas do surgimento de rachaduras observadas na edificação.

A medida visa avaliar as condições estruturais do imóvel e identificar eventual necessidade de intervenções que contribuam para a segurança dos moradores e para a preservação da edificação.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2026.


Guilherme Macedo Silva
- Advogado Guilherme Macedo -
Vereador


Antônio Carlos Santos de Miranda
- Carlão -
Vereador


Diego Damasceno Milioni
- Professor Diego Milioni -
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.mafiasbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

Justificação: a presente indicação justifica-se pela necessidade de apuração técnica das causas do surgimento de rachaduras no imóvel indicado.

Segundo relato dos moradores, imagens registradas por câmeras de monitoramento instaladas no imóvel demonstram movimentação perceptível dos equipamentos quando veículos de grande porte transitam pela via, possivelmente em razão de desníveis existentes no pavimento.

Diante dessa situação, existe a preocupação de que as vibrações geradas pela passagem frequente desses veículos possam contribuir para o aparecimento ou agravamento das rachaduras verificadas na edificação, circunstância que demanda avaliação técnica especializada para a correta identificação de suas causas.

Dessa forma, mostra-se necessária a realização de vistoria pelos setores competentes do Município, a fim de verificar as condições do imóvel, avaliar a eventual influência das características da via sobre a estrutura da edificação e indicar as medidas que se fizerem necessárias para garantir a segurança dos moradores.