



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000

Tel.: (32) 3273-5700

E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 1147/25

**EMENTA: VISTORIA E EVENTUAIS REPAROS EM TRECHO DO
MANILHAMENTO DA RUA ARACI ARAÚJO DOS SANTOS, NO BAIRRO
VISTA ALEGRE**

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 16/12/25
bnp2tPinheiro
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, acerca da necessidade de realização de vistoria no manilhamento da Rua Araci Araújo dos Santos, especialmente nas proximidades do nº 309, no bairro Vista Alegre. A vistoria deve abranger o trecho indicado e, caso sejam constatados danos, obstruções ou comprometimento estrutural, deverá ser providenciada a manutenção necessária, com o devido reparo e, se tecnicamente indicado, a substituição do manilhamento.

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2025.

Diego Damasceno Milioni
- Professor Diego Milioni -
Vereador

Antônio Carlos Santos de Miranda
- Carlão -
Vereador

Guilherme Macedo Silva
- Advogado Guilherme Macedo -
Vereador

Justificação: é possível identificar afundamento do pavimento da via mencionada, com fissuras e desnível acentuado, especialmente nas proximidades do nº 309, situação



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

/legislativomatense
 /camaradematiabarbosa

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

que representa risco à segurança de pedestres e veículos e pode se agravar com o tempo, sobretudo em períodos chuvosos, ocasionando maiores danos à via e ao sistema de drenagem.

A situação observada indica possível comprometimento do manilhamento ou da drenagem subterrânea, demandando avaliação técnica e a adoção dos reparos necessários, inclusive, se tecnicamente indicado, a substituição do manilhamento.

Dante disso, a indicação mostra-se necessária para garantir a segurança, a durabilidade da infraestrutura urbana e o adequado tráfego no local.