



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000

Tel.: (32) 3273-5700

E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 154/26

EMENTA: VISTORIA TÉCNICA, REPARO NA REDE DE DRENAGEM, COM AVALIAÇÃO DE AFUNDAMENTO DO PAVIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NA RUA DR. JOSÉ PROCÓPIO TEIXEIRA, NO BAIRRO SANTA CLARA

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 09/03/26

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar vistoria técnica na rede de drenagem localizada na Rua Dr. José Procópio Teixeira, nas proximidades do nº 12, no bairro Santa Clara, com a adoção das providências necessárias para reparo da estrutura, avaliação do afundamento do pavimento e posterior recomposição de massa asfáltica no local, tendo em vista o afundamento do solo no trecho mencionado, situação que compromete a segurança da via e exige intervenção para evitar agravamento do problema.

Sala das Sessões, 09 de março de 2026.

Antônio Carlos Santos de Miranda
- **Carlão** -
Vereador

Diego Damasceno Milioni
- **Professor Diego Milioni** -
Vereador

Guilherme Macedo Silva
- **Advogado Guilherme Macedo** -
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

Justificação: a presente indicação faz-se necessária, pois o ponto indicado apresenta afundamento significativo do pavimento, possivelmente relacionado a problemas na rede de drenagem existente no local. Tal situação representa risco à segurança de motoristas, pedestres e moradores da região, além de comprometer a integridade da via pública.

A realização de vistoria técnica e a execução dos reparos necessários são medidas fundamentais para identificar a causa do problema, promover a recuperação da estrutura e garantir condições adequadas de segurança e mobilidade no local.