





CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretorio@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 220/26

EMENTA: REPINTURA DE REDUTORES DE VELOCIDADE E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA RUA MOACIR ALVES DE SOUZA, NO BAIRRO VILA SÃO DAMIÃO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 19/03/26



PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a repintura dos redutores de velocidade existentes na Rua Moacir Alves de Souza, no bairro Vila São Damião, bem como a instalação de placas de sinalização indicativas da presença desses dispositivos na via.

A medida visa garantir maior visibilidade dos redutores de velocidade e melhor orientação aos condutores que trafegam pelo local, contribuindo para a segurança viária.

Sala das Sessões, 19 de março de 2026.




Maria Geralda Soares
- Geralda -
Vereadora

Justificação: a presente indicação faz-se necessária, pois os redutores de velocidade existentes na rua mencionada encontram-se com a pintura desgastada, o que dificulta sua visualização pelos motoristas, especialmente no período noturno ou em condições de baixa visibilidade. A ausência de sinalização vertical indicando a existência desses dispositivos também pode surpreender os condutores que não conhecem a via.



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

Dessa forma, a repintura dos redutores de velocidade, aliada à instalação de placas de sinalização adequadas, contribuirá para melhorar a organização do trânsito no local, reduzir riscos de acidentes e reforçar a segurança de motoristas, pedestres e moradores da região.

Maria Geralda Soares