



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000

Tel.: (32) 3273-5700

E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 337/26

EMENTA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL DE CASTRO, NO CENTRO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 04/05/26


PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realização de reforma e revitalização da Praça Manoel de Castro, mais conhecida como Praça da Igreja Matriz, no Centro.

A medida visa promover a melhoria das condições estruturais, de segurança e de utilização do espaço, proporcionando mais conforto e qualidade para os frequentadores.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2026.


Maria Geralda Soares
- **Geralda** -
Vereadora

Justificação: a presente indicação justifica-se pela necessidade de realização de reforma e revitalização da praça mencionada, tendo em vista as condições atuais de conservação e uso do espaço.

Dentre as intervenções necessárias, destaca-se a readequação dos canteiros localizados nas laterais da igreja, com a possível remoção dos cercados existentes, muitos



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

dos quais se encontram danificados. Tais estruturas podem representar risco à segurança dos frequentadores, especialmente durante eventos de maior circulação de pessoas.

Observa-se, ainda, a necessidade de substituição de balaústres deteriorados, bem como intervenções no calçamento da praça, que permanece danificado em decorrência das inundações ocorridas no mês de fevereiro, apresentando trechos com pedras soltas, o que compromete a segurança dos frequentadores.

Outra medida importante é a execução de serviços de manutenção estrutural e paisagística, incluindo a construção de meio-fio ao redor dos canteiros, com o objetivo de organizar o espaço, evitar processos erosivos e facilitar a conservação das áreas verdes.

Adicionalmente, faz-se necessária a melhoria do sistema de iluminação da praça, de modo a garantir maior segurança no período noturno e melhor aproveitamento do espaço público pela população.

Por fim, a revitalização dos bancos e demais mobiliários urbanos também mostra-se pertinente, tendo em vista o desgaste causado pelo tempo e pelo uso contínuo, contribuindo para proporcionar mais conforto, segurança e valorização do espaço.

Ressalta-se, por fim, que a mesma indicação já foi apresentada anteriormente sob o nº 622/25.

María Ozealda Soares