



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000

Tel.: (32) 3273-5700

E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 362/26

EMENTA: REPARO OU TROCA DE GRADE E LIMPEZA DE BUEIRO NA RUA BARÃO DE SANTA HELENA, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO
Sala das Sessões 14/05/26
Conceição Pinheiro
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realização de reparo ou troca da grade de bueiro, bem como limpeza do sistema de drenagem existente na Rua Barão de Santa Helena, em frente ao nº 620, no bairro Santa Terezinha.

A medida visa garantir melhores condições de segurança, escoamento das águas pluviais e conservação da via pública.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2026.


Maria Geralda Soares
- Geralda -
Vereadora

Justificação: a presente indicação justifica-se pela necessidade de manutenção do bueiro localizado no ponto mencionado da via.

Conforme verificado no local, a grade do bueiro encontra-se danificada e com sinais de comprometimento estrutural, situação que pode representar risco à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas que transitam pela via.



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

Além disso, observa-se acúmulo de água, resíduos e sujeira ao longo da sarjeta e do sistema de drenagem, circunstância que compromete o adequado escoamento das águas pluviais e pode contribuir para o agravamento de danos no pavimento, além da proliferação de insetos.

Dessa forma, mostra-se necessária a adoção de providências para realização da limpeza do local e manutenção adequada da estrutura do bueiro, garantindo melhores condições de segurança, higiene e conservação urbana.

Maria Geralda Soares