



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 405/26

EMENTA: REPARO OU TROCA DE TAMPA EM BOCA DE LOBO NA AVENIDA CARDOSO SARAIVA, NO CENTRO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 01/06/26


PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realização de reparo ou substituição da tampa de boca de lobo localizada na Avenida Cardoso Saraiva, em frente ao nº 1066, no Centro.

A medida visa garantir mais segurança aos pedestres, ciclistas e motoristas que circulam pelo local, além de contribuir para a adequada conservação da infraestrutura urbana.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2026.


Weley Rodrigues da Silva
- Eré -
Vereador

Justificação: a presente indicação justifica-se pela necessidade de reparo ou na tampa da boca de lobo localizada no ponto indicado.

A situação observada compromete a segurança dos usuários da via, podendo ocasionar acidentes e transtornos a pedestres, ciclistas e veículos que transitam pelo local.



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

Além disso, a adequada manutenção dos dispositivos de drenagem urbana é fundamental para garantir seu pleno funcionamento e preservar as condições de segurança e conservação da via pública.

Dessa forma, a realização dos reparos necessários ou, caso tecnicamente recomendável, a troca da estrutura existente mostra-se medida necessária para assegurar melhores condições de utilização e segurança no local.