



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa-MG - CEP 36120-000

Tel.: (32) 3273-5700

Fax: (32) 3273-5720

Email: falecom@matiasbarbosa.mg.leg.br

▶ /legislativomatiense
f /camaradematiashbarbosa

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº.35/21

EMENTA: RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA OU RECAPEAÇÃO NA RUA FERNANDO PACHECO, BAIRRO MIRIM

Exmo. Sr.
Anselmo Ítalo Leopoldino
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa - MG

APROVADO
Sala das Sessões 18/01/21

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Presidente,

No uso de minha prerrogativa regimental, apresento esta indicação à Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando-o a providenciar a recomposição de massa asfáltica ou recapeamento na rua Fernando Pacheco localizada no Bairro Mirim.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2021

Weley Rodrigues da Silva
Erê
Vereador

Justificava: Em visita ao local observa se a falta de apreço do poder público municipal para com moradores da rua Fernando Pacheco situada no Bairro Mirim, atualmente nessa época chuvosa a rua encontra-se com muitos buracos, lamaçal, onde fica intransitável. Outro problema é encontrado na mesma supracitada a poeira no local, causada pela grande circulação dos veículos, são afetados os idosos que residem na mesma, e outras pessoas com problemas respiratórios. Acredito que com um sistema de retenção da água, e a composição da massa asfáltica ou um recapeamento, poderá se cumprir com o que determina para os



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa-MG - CEP 36120-000

Tel.: (32) 3273-5700

Fax: (32) 3273-5720

Email: falecom@matiasbarbosa.mg.leg.br

▶ /legislativecmatiense
f /camaradematiashbarbosa

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

princípios da mobilidade urbana, melhorando assim, a qualidade de vida dos moradores.

Existe ainda, a necessidade de uma limpeza, substituição das lâmpadas queimadas e recolocação das mesmas em alguns pontos específicos, pois segundo relatos dos moradores além da insegurança que o local traz para os mesmos, pela falta de iluminação pública, surge outro problema em relação a falta de manutenção, a aparição de muitos insetos, roedores e animais peçonhentos.