





# CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense  
 /camaradematiiasbarbosa

www.matiiasbarbosa.mg.leg.br


Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

## INDICAÇÃO Nº 196/26

**EMENTA: VISTORIA TÉCNICA E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS EM TRECHO DA RUA PRESIDENTE RAUL SOARES, NO BAIRRO MONTE ALEGRE**

Exma. Sra.  
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro  
Presidente da Câmara Municipal  
Matias Barbosa – MG

APROVADO


Sala das Sessões 16/03/26  
  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:


No uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, acerca da necessidade de realização de vistoria na rede de drenagem da Rua Presidente Raul Soares, em frente ao nº 02, no bairro Monte Alegre, com a adoção das providências necessárias para correção do problema verificado no local, inclusive com eventual reparo da estrutura, caso constatada a necessidade, e recomposição do pavimento asfáltico.

A medida visa prevenir o agravamento do problema existente na via e garantir melhores condições de segurança para pedestres, ciclistas e motoristas que transitam pelo local.

Sala das Sessões, 16 de março de 2026.



Diego Damasceno Milioni  
- **Professor Diego Milioni** -  
Vereador



Antônio Carlos Santos de Miranda  
- **Carlão** -  
Vereador



Guilherme Macedo Silva  
- **Advogado Guilherme Macedo** -  
Vereador



Anselmo Ítalo Leopoldino  
Vereador



# CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

[/legislativomatiense](#)  
[/camaradematiashbarbosa](#)

[www.matiashbarbosa.mg.leg.br](http://www.matiashbarbosa.mg.leg.br)

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: [diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br](mailto:diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br)

**Justificação:** a presente indicação faz-se necessária em razão da existência de um buraco no trecho indicado, situação que tem sido sinalizada de forma improvisada com um galho de bambu pelos próprios moradores.

Embora ainda não seja possível identificar com precisão a origem do problema, a ocorrência pode estar relacionada a falha na rede de drenagem ou na estrutura do pavimento existente no local. Dessa forma, torna-se necessária a realização de vistoria técnica pelos setores competentes do Município, a fim de identificar a causa do problema e promover as intervenções corretivas necessárias, evitando o agravamento do dano e garantindo maior segurança na via.