



# CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000

Tel.: (32) 3273-5700

E-mail: [diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br](mailto:diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br)

[/legislativomatiense](#)  
[/camaradematiasbarbosa](#)

[www.matiasbarbosa.mg.leg.br](http://www.matiasbarbosa.mg.leg.br)

## INDICAÇÃO Nº 341/26

**EMENTA: INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E REPINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VAGAS DESTINADAS A MOTOCICLETAS NA AVENIDA CARDOSO SARAIVA, NO CENTRO**

Exmo. Sr.  
Otávio Júlio Gonçalves Filho  
Presidente da Câmara Municipal  
Matias Barbosa – MG

APROVADO  
Sala das Sessões 04/05/26  
bm2jcpinheiro  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de instalação de sinalização vertical e repintura da sinalização horizontal de vagas destinadas a motocicletas na Avenida Cardoso Saraiva, no Centro, principalmente nas proximidades dos números 165 (Automotec Assistência Técnica), 286 (Associação Atlética Matiense), 418 (Galeria do Várzea), 672 (Açougue HR), 683 (Padaria Bom Sabor), 946 (loja do Edvaldo) e 1012 (Alô Gás).

A medida visa garantir melhor organização do estacionamento, maior visibilidade da sinalização e segurança na utilização das vagas destinadas a motocicletas.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2026.

bm2jcpinheiro  
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro  
- **Soninha Vieira** -  
Vereadora

**Justificação:** a presente indicação justifica-se pela necessidade de regularização e melhoria da sinalização das vagas destinadas a motocicletas na via mencionada, onde é



# CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: [diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br](mailto:diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br)

[/legislativomatiense](#)  
[/camaradematiashbarbosa](#)

[www.matiasbarbosa.mg.leg.br](http://www.matiasbarbosa.mg.leg.br)

possível observar que, em diversos pontos, não há sinalização vertical e a sinalização horizontal encontra-se desgastada, comprometendo sua efetividade.

Destaca-se que a ausência de sinalização vertical regulamentadora dificulta a fiscalização e impede a correta aplicação das normas de trânsito, permitindo a ocupação indevida das vagas por outros veículos. Além disso, a sinalização horizontal desgastada contribui para a desorganização do estacionamento, prejudicando os usuários e comprometendo a fluidez do trânsito na via.

Dessa forma, a instalação de placas de sinalização vertical, aliada à repintura da sinalização horizontal, mostra-se medida necessária para garantir o correto uso das vagas, maior segurança e melhor ordenamento do tráfego local.