



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa


www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 355/26

EMENTA: VISTORIA TÉCNICA E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS EM TRECHO DA RUA FRANCISCO INTROVIGNE, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO
Sala das Sessões 11/05/26

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realização de vistoria técnica em trecho da Rua Francisco Introvigne, em frente ao nº 74, no bairro Santa Terezinha, com a adoção das providências necessárias para correção de afundamento e abertura do pavimento existente no local, possivelmente relacionado a problema na rede de drenagem pluvial ou de esgotamento sanitário.

A medida visa prevenir o agravamento do problema, garantindo mais segurança e melhores condições de trafegabilidade para pedestres e condutores que utilizam a via.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2026.


Weley Rodrigues da Silva
- Eré -
Vereador

Weley Rodrigues da Silva
ERÉ
Vereador


Justificação: a presente indicação justifica-se pela existência de afundamento significativo do pavimento no trecho mencionado, com formação de abertura que compromete diretamente a segurança de pedestres e veículos que transitam pela via.

Conforme verificado no local, o problema apresenta características que indicam possível comprometimento da base do solo ou da estrutura subterrânea, podendo estar



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

relacionado a problema na rede de drenagem pluvial ou de esgotamento sanitário, o que demanda análise técnica especializada.

A presença de trincas ao redor da área afetada e a profundidade da abertura evidenciam risco de ampliação do dano, podendo ocasionar acidentes e prejuízos ainda maiores caso não haja intervenção imediata.

Dessa forma, torna-se necessária a realização de vistoria técnica pelo setor competente, com a adoção das medidas corretivas adequadas, incluindo eventual substituição de manilhas, recomposição da base e recuperação do pavimento, a fim de garantir a segurança e a adequada utilização da via.