



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)


www.matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 365/26

EMENTA: CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPO NA ESTRADA DO JOAZAL, NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO ZAMBA

Exmo. Sr.
Otávio Júlio Gonçalves Filho
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 24/05/26

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de construção de guarda-corpo na Estrada do Joazal, nas proximidades da Ponte do Zamba.

A medida visa reforçar a segurança no local, proporcionando maior proteção a pedestres, ciclistas e motoristas que transitam pela via.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2026.


Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
- **Soninha Vieira** -
Vereadora

Justificação: a presente indicação justifica-se pela necessidade de adoção de medidas de segurança no ponto mencionado.

Conforme verificado no local, há trecho da via com encosta e ausência de proteção adequada, encontrando-se atualmente sinalizado apenas de forma improvisada, por meio de fita, situação que evidencia potencial risco aos usuários da estrada.



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

A inexistência de guarda-corpo no trecho pode comprometer a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, sobretudo durante o período noturno ou em situações de baixa visibilidade.

Dessa forma, a construção da estrutura mostra-se medida necessária para reforço da segurança viária e prevenção de acidentes no local.