



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa


www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretorio@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 395/26

EMENTA: REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE GRADE DE ESCOAMENTO DE ÁGUA NA PRAÇA PETER HERSLEB BIRKELAND, NO CENTRO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG


APROVADO
Sala das Sessões 01/06/26

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de reparo ou substituição de grade de escoamento de água localizada na Praça Peter Hersleb Birkeland, no Centro.

A medida visa garantir melhores condições de segurança aos pedestres, evitando acidentes e lesões decorrentes de irregularidades existentes na estrutura.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2026.


Diego Damasceno Milioni
- Professor Diego Milioni -
Vereador


Antônio Carlos Santos de Miranda
- Carlão -
Vereador



Guilherme Macedo Silva
- Advogado Guilherme Macedo -
Vereador


Justificação: a presente indicação justifica-se pela necessidade de reparo ou substituição de grade de escoamento de água localizada na praça mencionada.



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense

 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

Conforme relatado, a estrutura apresenta irregularidades que têm ocasionado risco à segurança dos pedestres, havendo inclusive registro de acidente envolvendo criança, que teria machucado a perna ao passar pelo local.

A manutenção adequada da grade, seja por meio de reparo ou substituição, mostra-se necessária para evitar novos acidentes, preservar a integridade física da população e assegurar melhores condições de circulação no espaço público.