



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000

Tel.: (32) 3273-5700

E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

/legislativomatiense

/camaradematiabarbosa

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO N° 1144/25

EMENTA: VISTORIA TÉCNICA DA EQUIPE DA DEFESA CIVIL EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOÊMIA PEREIRA DE ANDRADE, NO CENTRO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Caixa das Sessões 36 / 12 / 25

Sônia Maria Pinheiro
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao Excentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de vistoria técnica, por parte da equipe da Defesa Civil, em imóvel localizado na Rua Noêmia Pereira de Andrade, nº 189, no Centro (casa mais ao final da rua), para avaliação de risco e adoção das medidas cabíveis, especialmente quanto à existência de muro com risco de queda e demais condições que possam comprometer a segurança do local.

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2025.

Weley Rodrigues da Silva
- Eré -
Vereador

Justificação: a presente indicação justifica-se diante de relatos de que há muro com risco de queda no imóvel mencionado, situação que pode colocar em risco a integridade da moradora e de terceiros. Ademais, segundo informações, as águas pluviais da via estão escoando diretamente para dentro da residência, em razão de danos no passeio e no meio-fio, ocasionados à época em que a Prefeitura realizava serviços de limpeza na rua, fato que teria contribuído para o direcionamento inadequado da água.



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

/legislativomatiense
/camaradematiasbarbosa

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

Diante disso, torna-se necessária a vistoria técnica por parte da equipe da Defesa Civil, a fim de verificar a situação, apontar os riscos existentes e orientar/encaminhar as providências necessárias para prevenir acidentes e evitar o agravamento dos danos.