



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 46/26

EMENTA: VISTORIA E EVENTUAIS REPAROS EM TRECHO DO MANILHAMENTO DA AVENIDA DR. ANTÔNIO JOSÉ DO COUTO, NO BAIRRO MONTE ALEGRE

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO
Sala das Sessões 12/02/26
Wesley Pinheiro
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, acerca da necessidade de realização de vistoria no trecho do manilhamento existente na Avenida Dr. Antônio José do Couto, nas proximidades do nº 206, no bairro Monte Alegre, tendo em vista a existência de um buraco em frente ao referido número, o que pode indicar possível comprometimento da estrutura subterrânea.


A vistoria deve abranger o trecho indicado e, caso sejam constatados danos, deslocamentos, rompimentos ou obstruções no manilhamento, deverá ser providenciado o devido reparo, bem como a recomposição do pavimento no local, a fim de prevenir novos afundamentos e garantir a segurança de pedestres e motoristas.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2026.


Wesley Rodrigues da Silva
- Eré -
Vereador

Wesley Rodrigues da Silva
ERÉ
Vereador

Justificação: a presente indicação faz-se necessária em razão do surgimento de um buraco e de afundamento no pavimento em frente ao número mencionado, situação que


Anselmo Italo Leopoldino
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiassbarbosa

www.matiassbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000

Tel.: (32) 3273-5700

E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

pode estar relacionada a problemas no manilhamento existente no local, como obstruções, deslocamentos ou danos estruturais.

A realização de vistoria técnica e, se necessário, dos devidos reparos, visa prevenir o agravamento do problema, evitar novos afundamentos, proteger a integridade do sistema de drenagem e garantir a segurança de pedestres, motoristas e moradores da região.


Weley Rodrigues da Silva
VEREADOR