





CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa


www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretorio@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 158/26

EMENTA: VISTORIA TÉCNICA DA EQUIPE DA DEFESA CIVIL EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOÊMIA PEREIRA DE ANDRADE, NO CENTRO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO
Sala das Sessões 09/03/26

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de vistoria técnica, por parte da equipe da Defesa Civil, em imóvel localizado na Rua Noêmia Pereira de Andrade, nº 189, no Centro (casa mais ao final da rua), para avaliação de risco e adoção das medidas cabíveis, especialmente quanto à existência de muro com risco de queda e demais condições que possam comprometer a segurança do local.

Sala das Sessões, 09 de março de 2026.


Weley Rodrigues da Silva
- Eré -
Vereador



Weley Rodrigues da Silva
ERÉ
Vereador

Justificação: a presente indicação justifica-se diante de relatos de que há muro com risco de queda no imóvel mencionado, situação que pode colocar em risco a integridade da moradora e de terceiros. Ademais, segundo informações, as águas pluviais da via estão escoando diretamente para dentro da residência, em razão de danos no passeio e no meio-fio, ocasionados à época em que a Prefeitura realizava serviços de limpeza na rua, fato que teria contribuído para o direcionamento inadequado da água.



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

Diante disso, torna-se necessária a vistoria técnica por parte da equipe da Defesa Civil, a fim de verificar a situação, apontar os riscos existentes e orientar/encaminhar as providências necessárias para prevenir acidentes e evitar o agravamento dos danos.


Weley Rodrigues da Silva
ERE
Vereador