





CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiiasbarbosa


www.matiiasbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 200/26

EMENTA: VISTORIA DA DEFESA CIVIL EM IMÓVEIS ATINGIDOS PELAS INUNDAÇÕES NA COMUNIDADE BEIRA LINHA, NOS BAIRROS VILA ESPERANÇA, CENTRO, CEDOFEITA E NOSSA SENHORA DA PENHA, E NA REGIÃO DA PONTE DO ARCO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO
Sala das Sessões 16/03/26

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar, por meio da Defesa Civil, a realização de vistorias em todos os imóveis atingidos pelas recentes inundações na Comunidade Beira Linha, nos bairros Vila Esperança, Centro, Cedofeita e Nossa Senhora da Penha, bem como na região da Ponte do Arco.

A medida visa avaliar as condições estruturais das residências afetadas e orientar os moradores quanto às providências necessárias para garantir a segurança das edificações e de seus ocupantes.

Sala das Sessões, 16 de março de 2026.


Maria Geralda Soares
- Geralda
Vereadora

Justificação: a presente indicação faz-se necessária, tendo em vista que as recentes inundações ocorridas no Município atingiram diversas residências das localidades



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiiasbarbosa](#)

www.matiiasbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

mencionadas, ocasionando danos materiais e possíveis comprometimentos estruturais em alguns imóveis. Diante dessa situação, torna-se fundamental a atuação da Defesa Civil para avaliar as condições das edificações e identificar eventuais riscos à segurança dos moradores.

A realização de vistorias técnicas permitirá verificar a estabilidade das construções, orientar os moradores sobre medidas preventivas e, quando necessário, recomendar intervenções ou providências adequadas. Essa atuação preventiva contribui para reduzir riscos, proteger a população e auxiliar na recuperação das áreas afetadas pelas inundações.