



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000

Tel.: (32) 3273-5700

E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

[/legislativomatiense](#)

[/camaradematiiasbarbosa](#)

www.matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 201/26

EMENTA: VISTORIA DA DEFESA CIVIL EM MURO COM RISCO ESTRUTURAL NA RUA SANTO ANTÔNIO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 16/03/26

Maria Geralda Soares
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar, por meio da Defesa Civil Municipal, a realização de vistoria técnica em muro localizado na Rua Santo Antônio, no bairro Nossa Senhora da Penha (coordenadas: 21°52'22.8"S 43°19'32.3"W), que faz divisa com o cruzeiro existente no local.

A medida visa avaliar as condições estruturais do referido muro, que atualmente se encontra escorado com madeira, apresentando indícios de risco, de modo a permitir a adoção das providências necessárias para garantir a segurança da população.

Sala das Sessões, 16 de março de 2026.

Maria Geralda Soares
Maria Geralda Soares
- Geralda -
Vereadora

Justificação: no local indicado foi constatado que o muro que faz divisa com o cruzeiro apresenta sinais de comprometimento estrutural, encontrando-se atualmente escorado com madeira. Essa situação pode representar risco de queda ou agravamento da estrutura, colocando em perigo moradores, pedestres e demais pessoas que transitam pela área.

Dessa forma, torna-se necessária a realização de vistoria técnica por parte da Defesa Civil Municipal, a fim de avaliar as condições do muro e indicar as medidas adequadas para prevenir acidentes e garantir a segurança no local.