



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

[/legislativomatiense](#)
[/camaradematiashbarbosa](#)

www.matiasbarbosa.mg.leg.br


INDICAÇÃO Nº 282/26

EMENTA: REPARO DE CALÇADA NA RUA ANTÔNIO DIAS PIMONT, NO CENTRO

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

APROVADO

Sala das Sessões 13/04/26


PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhora Presidente:

No uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de realização de reparo na calçada localizada na Rua Antônio Dias Pimont, em frente à garagem do imóvel de nº 44, no Centro.

A medida visa garantir melhores condições de segurança para pedestres e evitar danos estruturais no local.


Sala das Sessões, 13 de abril de 2026.


Antônio Carlos Santos de Miranda
- **Carlão** -
Vereador


Diego Damasceno Milioni
- **Professor Diego Milioni** -
Vereador


Guilherme Macedo Silva
- **Advogado Guilherme Macedo** -
Vereador

Justificação: a presente indicação justifica-se pela existência de buraco na calçada mencionada. A situação tem permitido a infiltração de água, especialmente em períodos de chuva, o que pode comprometer a base da calçada e provocar dano ao longo do tempo.


Anselmo Italo Leopoldo
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 /legislativomatiense
 /camaradematiashbarbosa

www.matiashbarbosa.mg.leg.br

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa - MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 E-mail: diretoria@matiasbarbosa.mg.leg.br

Além do risco estrutural, o local representa perigo para pedestres, podendo ocasionar quedas e acidentes, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A realização do reparo adequado, com recomposição da base e da superfície da calçada, se mostra necessária para garantir a segurança dos usuários e a conservação da infraestrutura urbana.